

# Séchage à l'air AD140L

Numéro de pièce: 40-1142




## La description

L'AD140L complète habilement toute source d'alimentation en air externe de laboratoire. Il élimine l'humidité pouvant contaminer vos instruments et avoir un impact sur vos résultats. Léger, de taille compacte et à fixation murale, l'AD140L n'a besoin que de très peu d'espace et la quasi-absence de parties mobiles est synonyme d'un entretien minimal.



## Generator Details

- **Types de gaz:** Air
- **Compresseur intégré:** Non



## Principales caractéristiques

- Produit de l'air propre et sec, assure une alimentation optimale pour les générateurs de gaz et les instruments
- Le séchoir fonctionne 24h / 24 et 7j / 7 si nécessaire
- Le sèche-linge peut être fixé au mur pour les petits laboratoires
- Peu de pièces mobiles signifie peu de maintenance et garantit une longue durée de vie du générateur
- Fonctionnement totalement silencieux
- Configuration minimale requise
- Garantie complète sur site de 12 mois

## Spécifications techniques

### Séchage à l'air AD140L

Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	140L/min
Pression de sortie max:	115psi/7,9bar
Pression de sortie max:	115psi/7,9bar
Raccord de sortie de gaz:	1x 1/4" BSP Female
Pression d'entrée min:	100psi/6,9bar
Pression d'entrée max:	120psi/8,3bar
Temps de mise en route:	90 mins
Consommation électrique:	8 - 19.2 W
Voltage:	100 - 240 V
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	0.8 A
Température de fonctionnement max:	25°C / 77°F
Accréditations:	CE
Taille (HxLxP) mm	660 x 472,4 x 160 mm
Taille (HxLxP) pouces	26 x 18,6 x 6,3 inches
Poids du générateur	19kg / 41,8lbs

## [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- For service plans visit: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

**Peak Scientific China**  
Tel: +86 21 5079 1190  
Fax: +86 21 5079 1191  
For a full list of our worldwide office locations, please visit:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

